

豊丘村通学路交通安全プログラム 合同点検結果

番号	地区名	危険箇所	問題点	改善点
1	林里	村道 林新田取付線 村営住宅林里団地前	竜東一貫道路沿いに道の駅ができ車の交通量が増えている(県外の車も)。また、坂道出スピードも出やすく危ない。通学路として利用がある。	歩道の設置が必要
2	北市場一	村道 長沢線 北市場一地籍	運転者、歩行者とも非常に見投資が悪い。交通量も多く、一旦停止をしない車もあり、非常に危険。	「児童横断注意等」の表示を路面に記載
3	柿外土	県道 伊那生田飯田線 商工会館付近	北側からの道がカーブしており確認しにくい。信号等ないためスピードを出す車が多い。	「スピード注意等」の標識設置
4	大柏	村道中央線 大柏村営住宅前	児童が道路を渡るのに横断歩道がなく危険。歩道も狭い。	「児童横断等」の看板設置と歩道の拡幅
5	長沢	村道長沢線 きのこ橋付近	見通しの悪い曲がりカーブがあり、生徒の自転車通学に危険がある	カーブミラーの設置