


子どもの移動経路/通学路等の安全対策箇所図



④保育園横の信号のある  
交差点、交通も多く、直  
線のため車両の速度も高  
く危険である。  
警戒標識、路面標示等の  
設置

②運転者、歩行者とも非  
常に見投資が悪い。交通  
量も多く、一旦停止をし  
ない車もあり、非常に危  
険である。  
「児童横断注等」の表示を  
路面に記載

①竜東一貫道路沿いに道  
の駅ができ車の交通量  
が増えてきている(県外の車  
も)。また、坂道出スピード  
も出やすく危ない。  
歩道の設置が必要

⑥道路標識(横断歩道)が  
さびて見づらくなっている  
ため改修が必要である。  
道路標識を改修

⑤保育園そばの交差点  
で、園児が横断する際に、  
車両が県道から曲がる際  
の巻き込みが心配され  
る。  
車止め(鉄製ポール)の設  
置

③児童が道路を渡るのに  
横断歩道がなく危険。歩  
道も狭い。  
「児童横断注等」の看板設  
置